



Ocorrência de deslizamento planar de solo residual identificada no terreno a montante da residência 813, localizado na rua Bartolomeu de Gusmão- Centro. Foram identificadas 3 cicatrizes de deslizamento, a primeira na encosta a frente da residência do Sr. Ivan Beck, com altura de aprox.12 m e 15 m de extensão, que destruiu parcialmente o imóvel e o material deslizado que atingiu a residencia deixou uma pessoa ferida. A segunda cicatriz, localizada na lateral do imóvel, apresenta altura de aproximadamente 50 m em relação ao imóvel que foi destruído e onde funcionava uma oficina. A encosta apresenta vegetação de médio a alto porte, com presença de bananeiras e bambus. A extensão dessa cicatriz, possivelmente, está em direção a Av. General Marciano Magalhães. A terceira cicatriz identificada, localizada a jusante da encosta, na Av. General Marciano Magalhães, aos fundos de uma fábrica no número 655, este deslizamento foi observado do alto da servidão Waldemiro Rossi, de número 658A. Não foi possível definir se o terceiro deslizamento é uma contribuição do segundo identificado, encontrado a montante do mesmo.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Bartolomeu de Gusmão,813

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

