



Ocorrência de três deslizamentos nas ruas Honduras e Nicarágua, sem registro de vítimas decorrentes desses eventos. 1) Ao longo do talude, em frente ao 442 da Rua Honduras, o deslizamento provocou a destruição parcial do muro de uma casa à montante, localizado na crista da cicatriz, e danificou o acesso externo da casa e da garagem. O talude apresenta vegetação de pequeno a médio porte e dimensões de aproximadamente 10m de altura, 7m de extensão e 70° de inclinação. Duas rachaduras foram observadas na face frontal da casa. 2) Ao lado do 1562 da Rua Nicarágua, a cicatriz do deslizamento apresenta cerca de 10 metros de altura, inclinação de 60° e 12 metros de extensão. Devido ao ocorrido, duas escadas de acesso foram obstruídas, dois muros cederam e algumas árvores foram derrubadas. Há lançamento de águas servidas no talude em decorrência do rompimento da tubulação. 3) Deslizamento originado na base de uma casa na Rua Honduras. Duas moradias à jusante, no 503 da Rua Nicarágua, foram parcialmente destruídas. O talude apresenta aproximadamente 15 metros de altura e inclinação de 60°.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento nas Ruas Honduras e Nicarágua - Quitandinha

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

