



Ocorrência de dois deslizamentos aos fundos de residências da Av. Ipiranga nº 359 e 385. 1) Na encosta do terreno da casa nº 385 ocorreu um deslizamento de solo com árvores de grande porte que atingiu um carro que estava estacionado no local. A cicatriz possui dimensões aproximadas de 7m de altura por 10m de largura e uma inclinação de 60°. A vegetação no talude é densa e possui bananeiras. 2) Deslizamento junto à casa nº 359 formado por uma camada pouco espessa de solo sobre rocha alterada com muita presença de blocos. O talude possui uma vegetação de médio porte com raízes expostas e blocos soltos entre elas. A encosta possui cerca de 8m de altura e contorna a lateral e os fundos da residência, o material deslizado atingiu parte externa causando danos estruturais. Em nenhum dos dois casos houveram vítimas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022
Deslizamento na Avenida Ipiranga

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

