



Ocorrência de deslizamento translacional planar raso, com cerca de 15 m de largura e 30 m de altura. O material mobilizado constitui-se principalmente de solo, apresentando ocasionalmente matacões. O deslizamento destruiu completamente duas garagens e danificou parcialmente uma residência adjacente a cicatriz. Não houve o registro de vítimas decorrentes deste evento. Vegetação de médio a grande porte, com presença significativa de bananeiras ao longo da encosta. Há a surgência de água à montante do talude. Devido à presença de uma linha de drenagem significativa à esquerda da cicatriz, em área da encosta com geometria côncava, existe alta suscetibilidade de deflagração de novos processos. Em decorrência do padrão de construção das moradias na região (realização de cortes e aterros escalonados em terreno íngreme), recomenda-se o retorno ao local para a realização de vistorias pontuais nas casas à jusante, durante período não emergencial.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua José Ribeiro, Siméria

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

