



A visita técnica realizada no dia 22/02/2023 ocorreu para avaliação da ocorrência registrada na Rua Licínio Cardoso, nº 252, bairro Covanca, no município de São Gonçalo (B.O. 00678/2023), em decorrência das fortes chuvas do dia 13 de fevereiro de 2023.

A moradia em questão encontra-se desocupada. A proprietária informou que os inquilinos foram retirados devido ao notório risco em que o imóvel encontra-se. Além da casa de nº 252, outras 3 moradias encontram-se em risco. No local foi observado um deslizamento planar, no contato solo-rocha, de grande proporção (Figura 1). A fina cobertura de solo deslizou desde os fundos da moradia até quase o final do talude. Segundo o morador, nos fundos do imóvel havia um passeio de cerca de 1,5 - 2m de largura, e agora este é de, no máximo, 0,5m (Figuras 2 e 3). Toda a água das residências é lançada diretamente no talude (Figuras 2 e 3). Nos imóveis vistoriados, foi possível observar trincas nas paredes e vigas (Figuas 4, 5 e 6), além do abatimento do piso nos cômodos dos fundos.

Considerando-se o cenário atual da área vistoriada, a metodologia de classificação de risco a escorregamentos do DRM-RJ classifica o local como Risco Remanescente. Portanto, recomenda-se o monitoramento e reavaliação do local, tendo em vista a possibilidade de evolução do processo geológico-geomorfológico, posto que atravessamos o período de chuvas e os processos acima relatados encontram-se ativos.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM SÃO GONÇALO - RJ
FEVEREIRO DE 2023
Rua Licínio Cardoso - Covanca

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da Vistoria: 22/02/23

Data da elaboração do Parecer técnico: 23/02/23

Alex Alves Lara

Geólogo

Crea - RJ: 199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:

- Delimitação de área de Risco Remanescente
- Alcance do deslizamento
- Cicatriz de deslizamento

