



Deslizamentos ocorridos no final da Rua Indaiá (1 a 5) no entorno das residências localizadas na escadaria. 1) Deslizamento que causou a destruição total de uma casa e interditou a servidão, por consequência impede o acesso as residências à montante. 2 e 5) Ocorrência em talude de corte junto as casas. 3) Deslizamento de solo próximo à uma nascente de água. 4) Deslizamento com muita presença de lixo aos fundos de seis residências. A localidade possui uma vegetação densa com grande presença de bananeira. Nenhum dos casos houve vítima. 6) Encosta na rua Indaiá próximo ao número 778, em área vegetada com cerca de 5 m de altura e 3 m de largura. 7) Na rua Alvaro Machado, entre os números 285 e 400, a encosta à montante no corte da estrada apresenta árvores inclinadas, raízes expostas e blocos rochosos. Parte de uma residência da rua Indaiá foi afetada, sendo o deslizamento ocorrido dentro do terreno da propriedade, que atingiu a rua Alvaro Ramos e obstruindo a via. Não houve vítimas. No número 380 da mesma rua ocorreu solapamento do piso da garagem da casa.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022

Deslizamentos nas ruas Indaiá e Álvaro Machado - São Sebastião

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

