



A visita técnica realizada no dia 22/02/2023 ocorreu para avaliação da ocorrência registrada na Travessa Correia, nº 167, bairro Covanca, no município de São Gonçalo (B.O. 01001/2023), em decorrência das fortes chuvas do dia 13 de fevereiro de 2023.

Neste local houve um deslizamento planar no talude natural existente na lateral do terreno (Figuras 1 e 2). O deslizamento mobilizou grande volume de material (Figura 2). Os moradores improvisaram uma "contenção" deste material mobilizado que ficou no meio da encosta com tela e pneus (Figura 3), contudo esta contenção mostra-se ineficiente. Trata-se de um terreno grande, com vegetação de grande porte, com árvore inclinada (figura 4). O muro de contenção no sopé do talude encontra-se embarrigado e com algumas trincas (Figura 5). Os poucos drenos deste muro estão obstruídos.

Considerando-se o cenário atual da área vistoriada, a metodologia de classificação de risco a escorregamentos do DRM-RJ classifica o local como Risco Remanescente. Portanto, recomenda-se o monitoramento e reavaliação do local, tendo em vista a possibilidade de evolução do processo geológico-geomorfológico, posto que atravessamos o período de chuvas e os processos acima relatados encontram-se ativos.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM SÃO GONÇALO - RJ
FEVEREIRO DE 2023
Travessa Correia - Covanca

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da Vistoria: 22/02/23

Data da elaboração do Parecer técnico: 23/02/23

Alex Alves Lara

Geólogo

Crea - RJ: 199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:

- Delimitação de área de Risco Remanescente
- Alcance do deslizamento
- Cicatriz de deslizamento

