




Na rua Washington Luiz ocorrem vários pontos de deslizamentos planares em solo residual e cicatrizes remanescentes, os de dimensões superiores a dois metros são descritos a seguir. (1 e 2) Em frente a UPA ocorreu deslizamento planar raso na encosta com altura entre 10-15 metros e inclinação 70-80° e 25 metros de extensão. Sem vítimas. A UPA já estava interditada devido a deslizamentos ocorridos na última chuva e apresenta muitos blocos rochosos com risco de queda. (3) Na casa 309F. ocorreu um deslizamento planar raso que atingiu o muro e o quarto da casa. Não houve vítimas. Vegetação à montante é composta por bananeiras. O muro está encurvado e com umidade. (4 e 5) Deslizamento planar de solo em talude de até 20 metros, onde o volume ultrapassou o rio e atingiu o muro de uma residência à jusante. Não houve vítimas. (6) Casa 952: Teve um óbito e cinco vítimas soterradas e uma vítima ferida. Duas residências foram parcialmente destruídas e duas totalmente destruídas. Deslizamento raso com matriz rochosa bem fraturada, com altura de 27 metros e inclinação de 70-80°. Região com bananeira e vegetação de alto porte com inclinação. (8) Casa 1103: deslizamento planar raso com matriz rochosa fraturada e exposta. Casa à montante na crista do talude e outra à jusante que foi destruída. Sem vítimas. O talude é de 29 metros de altura, inclinação de 80° e há bastante bambu na região.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Washington Luiz, Valparaíso

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Evento do dia 15/02/22: Pontos 1, 4, 9, 10, 11, 12

Evento do dia 20/03/22: Pontos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 23/03/22

