



Na rua Vital Brasil nº 648 ocorreram dois deslizamentos, o primeiro (1) atingiu a escada de acesso ao imóvel, com cerca de 5 m de altura e 6 m de largura, danificou o acesso à residência. O deslizamento se desenvolveu no solo sobre rocha, no talude com aproximadamente 50° de inclinação e possui uma cobertura vegetal de pequeno porte. O segundo (2) teve sua cicatriz iniciada próximo a casa 648, com uma altura aproximada de 10 m. A encosta possui uma vegetação de médio a alto porte e uma inclinação com cerca de 70°. Na base desse talude é depositado lixo por moradores.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022
Deslizamentos na rua Vital Brasil - São Sebastião

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

