



No final da rua Custódio Ferreira da Costa junto ao nº 500 havia ocorrido um deslizamento após as chuvas do dia 15 de fevereiro. Em decorrência do novo episódio de chuvas do dia 20 de março do mesmo ano, houve um novo deslizamento no terreno do nº 518. A cicatriz tem 7 m de altura por 2 m de largura e uma inclinação de 60°, aproximadamente, o terreno é composto por gramíneas e bananeiras. Segundo relato de moradores o local possuía um canal de drenagens onde o solo foi deslizado. Não foram atingidas construções nem houve vítimas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022
Deslizamentos na rua Custódio Ferreira da Costa - São Sebastião

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

