



Na rua Custódio Ferreira da Costa em frente ao nº 305 havia ocorrido um deslizamento após as chuvas do dia 15 de fevereiro. Em decorrência do novo episódio de chuvas do dia 20 de março do mesmo ano, houve novos deslizamentos na mesma encosta nos fundos dos imóveis de nº 248, 252 e 262. A casa dos fundos do 248 foi destruída e o morador foi retirado com ferimentos leves. Devido a obstrução do acesso não foi possível se aproximar da cicatriz e a casa ao lado da que foi destruída apresenta trincas. O deslizamento do nº 252 ocorreu nos fundos da propriedade, como não haviam moradores em casa não foi possível acessá-lo, mas não há relatos de vítimas nem de danos. No terreno aos fundos do nº 262 ocorreu um deslizamento de solo com blocos rochosos decimétricos sobre a casa dos fundos, o material deslizado ficou retido em um muro construído após as chuvas de fevereiro de 2022 que impediu o avanço do movimento para as outras casas do mesmo terreno.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022

Deslizamentos na rua Custódio Ferreira da Costa - São Sebastião

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

