




Na rua Treze de Maio ocorreu um deslizamento de solo residual sobre rocha in situ aos fundos do prédio nº 224, no dia 20/03/22, com presença de vegetação de médio porte e raízes expostas. O talude apresenta aproximadamente 7 metros de altura e 75° de inclinação. A distância da encosta para o prédio é de 1 metro. Não houve vítimas e nem danos estruturais ao prédio.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Treze de Maio, 224 - Centro

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

