



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 3:24:56 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Paraíba, lote 7, quadra 32

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530137 Lon: -43.221586



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,900

N_m

7,507,404

Descrição:

Motivo:

Motivo, mapeamento. Não foi encontrada evidencias de movimento de massa

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso ao local, sem ocorrencia de deslizamento

Código do registro:

100_Quitandinha_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_