



Em atendimento ao município de São Gonçalo, o DRM-RJ, em parceria com a Defesa Civil local, realizou uma visita técnica no dia 20/02/2023 na Rua Goulart de Oliveira, bairro Pita. O local está inserido no sopé de uma encosta composta por depósito de tálus, com inclinação superior a 45° e aproximadamente 10 metros de altura. A área vistoriada possui distância nula da encosta que apresenta uma cicatriz de escorregamento iniciada em seu topo, evidenciando o deslizamento de solo/lixo gerado pelo alto índice pluviométrico atingido no dia 07/02/2023. Na ocasião, a massa de solo/lixo atingiu 1 residência e causou a queda de uma árvore. A cobertura vegetal é composta por vegetação arbustiva densa, além de bananeiras e árvores diversas. No topo da encosta observa-se uma trinca no solo de aproximadamente 2 metros de comprimento e 3 centímetros de abertura, indicando alívio de tensão e um provável movimento futuro.



PARECER TÉCNICO EMERGENCIAL EM SÃO GONÇALO - RJ
FEVEREIRO DE 2023

RUA GOULART DE OLIVEIRA - PITA

Sistema Geodésico WGS 84

Sistema de Coordenadas : UTM 23K

Data da Vistoria : 20/02/23

Data da Elaboração do Parecer Técnico :23/02/23

Alex Alves Lara
Geólogo

CREA RJ - nº199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:

 Delimitação do polígono de Risco Remanescente

 Cicatriz Deslizamento

 Trinca

