



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 10:41:37 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Bahia, em frente ao lote 28, quadra 68, n 935

Localidade:

Quitandinha/ Espírito Santo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526145 Lon: -43.223483



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,710

N_m

7,507,848

Descrição:

Motivo:

Não foram observados processos e, de acordo com relatos, não há histórico no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto característica do local.

Código do registro:

101_Quitandinha/ Espírito Santo_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_