

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 19, 2024, 11:09:51 AM

data_inicio

Jul 18, 2024, 10:02:32 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Bárbara Cardoso Leite

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Bárbara Cardoso Leite;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada União e Industria 29500


Localidade:

Taquaril

GPS

Área analisada:

Lat: -22.285401 Lon: -43.092854



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

696,486

N_m

7,534,342


Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações. Presença de matacão com possível atingimento de via

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Presença de matacão

Foto2



Descrição da foto2

Vista frontal da ocorrencia

Código do registro:

1022_Taquaril_Ariadne Senna Azaro_Bárbara Cardoso Leite_