



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 11:46:24 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Ceará, lote 42

Localidade:

Quitandinha/ Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523815 Lon: -43.223702



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,690

N_m

7,508,107

Descrição:

Motivo:

Não foi identificada ocorrencia no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local de análise (sem identificação de ocorrencias)

Código do registro:

103_Quitandinha/ Independencia_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_