




Ocorrência de solapamento na rua do Túnel que deu início nas chuvas de 15 de Fevereiro e no dia 20 de Março se agravou. Por toda a extensão da rua foi possível observar crateras no quintal das casas nº 1.055-A, 1.531 e 1.643, os moradores deixaram o local. Devido ao grande aporte hidráulico, a estrutura de um prédio de 3 andares foi danificada e uma cratera se abriu na frente deste onde um carro caiu. A região é um vale onde as casas estão no fundo deste, por onde o rio extravazador passa, sendo este uma drenagem do rio Palatinado. Não houve vítimas, mas de acordo com o polígono de risco remanescente há o comprometimento de toda a rua onde o rio extravazador passa por baixo.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Solapamento da rua do Túnel - Quissamã

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

■ Solapamento do Túnel extravazador do rio Palatinado

