

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 22, 2024, 9:52:48 AM

data_inicio

Jul 19, 2024, 10:23:00 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão Maria Vieira, 10

Localidade:

Duchas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.501152 Lon: -43.183898



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,816

N_m

7,510,567

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico alto ou muito alto. Esta ficha refere-se a 3 pontos de ocorrencia.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista livre da area visitada.

Código do registro:

1040_Duchas_Eduardo Azevedo Muniz_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_