

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 22, 2024, 9:53:28 AM

data_inicio

Jul 19, 2024, 9:20:35 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Luis Winter, Vila 1 - 8A

Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.500468 Lon: -43.232272



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,839

N_m

7,510,702

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram observadas feições geológicas. Área que sofria de intensa inundação antes de obras

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Area vistoriada

Código do registro:

1042_Duarte da Silveira_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_