

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 22, 2024, 10:36:25 AM

data_inicio

Jul 19, 2024, 9:27:11 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Almirante Tamandaré, próximo ao n 1000

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505423 Lon: -43.175107



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,714

N_m

7,510,083

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições de instabilidade no terreno (análise subsidiada por fotografias aereas levantas por drono no dia da investigação).

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada de ponto onde não foram observadas feições de instabilidade.

Código do registro:

1044_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_