

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 22, 2024, 10:36:27 AM

data_inicio

Jul 19, 2024, 11:19:37 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Teresa, n 1781


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526951 Lon: -43.172018



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,003

N_m

7,507,695

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Ponto onde houve deslizamento com atingimento de escola M. Vereador José Fernandes da Silva porém diferentes intervenções com função de contenção estão sendo realizadas em todo o trecho.

Fotos:

Foto1



19/07/24 11:20:12 Coord: 23K 688111E 7507646N

Descrição da foto1

Visada de cima onde pode ser observada a edificação da escola a jusante e intervenções em execução em toda a projeção do ocorrido.

Foto2



Descrição da foto2

Intervenções geotécnicas em andamento na porção superior do talude.

Código do registro:

1045_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Thais Belloti Loureiro_