



Em atendimento emergencial ao município de São Gonçalo (RJ), o DRM-RJ, em parceria com a equipe de Defesa Civil Municipal, realizou vistoria técnica na Travessa Vista Alegre, número 71, no Bairro Sete Pontes.

No local foi observada um deslizamento em talude de corte, movimentando a camada de aterro e solo (Imagem A e B). Há dois matacões arredondados, sustentando uma árvore, logo, leva a crer tratar-se de uma área de tálus . A movimentação de massa atingiu a via de acesso e parte da varanda da residência, a distância entre a crista e as paredes eram praticamente nula (Imagem E). A cicatriz apresenta cerca de 6 metros de altura e 8 metros de comprimento e em sua base são encontrados blocos arredondados variando de 1 a 2 metros de diâmetro (Imagem C). A distância entre a residência atingida e a casa lateral, é apenas delimitada por um abacateiro, que já apresenta sinais de inclinação e raízes expostas (imagem D).

Considerando a metodologia de Risco Remanescente do DRM-RJ, o ponto vistoriado apresenta Risco no mais alto nível de criticidade, com isso, recomenda-se o monitoramento e do local, tendo em vista a possibilidade de avanço dos processos ativos que podem se agravar em períodos de chuvas intensas



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM SÃO GONÇALO - RJ

FEVEREIRO DE 2023

Travessa Vista Alegre - Sete Pontes

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Alex Alves Lara

Alex Alves Lara

Geólogo

Crea - RJ: 199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:



Delimitação de área de Risco Remanescente



Cicatriz de deslizamento

Data da Vistoria: 23/02/23

Data da elaboração do Parecer técnico: 2/02/23

