



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 12:33:51 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Ceará, em frente ao n 57


Localidade:

Quitandinha / Espírito Santo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523295 Lon: -43.222049



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,861

N_m

7,508,162

Descrição:

Motivo:

Pequeno deslizamento ocorrido rente à via.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Pequeno deslizamento ocorrido próximo a via

Código do registro:

104_Quitandinha / Espírito Santo_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_