

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 23, 2024, 5:25:10 PM

data_inicio

Jul 23, 2024, 1:39:06 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Luiz Winter, ao lado posto de saude


Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.4999 Lon: -43.232918



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,774

N_m

7,510,766


Descrição:

Motivo:

O processo observado não apresenta risco de atingimento de residencias.

Fotos:

Foto1



23/07/24 13:41:32 Coord: 23K 681774E 7510767N

Descrição da foto1

Visada do processo deflagrado

Código do registro:

1058_Duarte da Silveira_Livia dos Santos Torres_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_