



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 4:03:18 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Ceará, s/n

Localidade:

Quitandinha/ Espírito Santo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522699 Lon: -43.220066



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,066

N_m

7,508,226

Descrição:

Motivo:

Não foi identificada ocorrência de deslizamentos e feições de intabilidade no terreno (sem acesso ao terreno).

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Terreno inclinado não edificado e sem acesso para verificação.

Código do registro:

105_Quitandinha/ Espírito Santo_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_