



Ocorrência de dois deslizamentos no terreno da última casa no final da Rua Cuba, próximo a rodovia BR-040. 1) Aos fundos da residência, ocorreu um deslizamento de solo com blocos de rocha. O movimento foi iniciado na base de uma outra residência, a qual possui tubulações expostas que despejam água diretamente sobre a encosta há altura de dez metros. A base do do talude possui um muro que foi responsável por reter grande parte do material deslocado. 2) Deslizamento de camada pouco expessa de solo sobre rocha, que a camada rochosa, com inclinação de aproximadamente 75°. A rua Para está localizada acima da crista da cicatriz, onde há duas casas que por ventura poderão ser atingidas. A cicatriz se inicia no alto do talude com aproximadamente 15 metros de altura e finaliza junto a um córrego em sua base, próximo ao curral da residência da rua Cuba/Guadalajara. Não houve vítimas, somente danos estruturais nos terrenos da propriedade.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022
Deslizamento na Rua Cuba, Quitandinha

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 23/03/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

