



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 4:36:47 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Rio Grande do Sul ao lado do LT 2 QD 63


Localidade:

Quitandinha / Espírito Santo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521921 Lon: -43.219895



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,084

N_m

7,508,312

Descrição:

Motivo:

Microtalude com processo erosivo na beira da via pública. Fundos do terreno não foi avaliado uma vez que o morador do imóvel não quis nos receber para atendimento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Microtalude com processo erosivo na beira da via pública.

Código do registro:

106_Quitandinha / Espírito Santo_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_