



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 11:16:03 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Bahia do lado LT 23 QD 55

Localidade:

Quitandinha / Amazonas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530687 Lon: -43.223895



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,661

N_m

7,507,346

Descrição:

Motivo:

Não foi encontrado deslizamento no local, além de não haver ninguém para receber.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada superior do imóvel.

Código do registro:

107_Quitandinha / Amazonas_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_