




Ocorrência de dois deslizamentos principais maiores de solo com blocos em uma encosta formada por um depósito de tálus. No ponto 1 apresenta uma extensão aproximada de 200 metros e o ponto 2 com aproximadamente 100 metros. Também foram observados outros deslizamentos de pequeno porte, sendo todos do evento do dia 15/02/22 e intensificados no dia 20/03/22. No ponto 1, segundo os moradores, havia uma drenagem natural com uma ponte que ligava o alto da Rua Capitão Danilo Paladine para a Rua Adão Brand. No local, havia uma canaleta de drenagem a jusante que foi danificada e, no final dela, ao cruzar a Rua Alexandre Fleming, foi destruída uma casa de dois andares, não havendo vítimas. Foi observado muita bananeira e alguns bambus na região. Ademais, segundo os moradores, há casas a montante no ponto 1 que foram danificadas, além de casas a jusante no ponto 2 que também foram danificadas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022
Deslizamentos próximos a rua Capitão Paladine - São Sebastião

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

