



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 11:42:29 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Sergipe, lote 33, quadra 56

Localidade:

Quitandinha/ Amazonas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529011 Lon: -43.223319



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,723

N_m

7,507,531

Descrição:

Motivo:

Não foi identificado a presença de deslizamentos e feições de instabilidade no terreno (morador abriu chamado para poda de espécie arbórea).

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área externa de edificação sem ocorrência de deslizamentos.

Código do registro:

108_Quitandinha/ Amazonas_Patricia Quadros Gondim Leite_Thais Belloti Loureiro_