

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 24, 2024, 5:16:14 PM

data_inicio

Jul 24, 2024, 2:22:26 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Jacinto Rabelo, n 891


Localidade:

Vila Felipe

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535643 Lon: -43.175841



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,598

N_m

7,506,738


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Há talude neste trecho porém não foram observadas feições de movimentação no terreno. Moradores relatam não haver histórico de deslizamentos neste trecho.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada dos fundos da edificação n 891 onde observa-se talude vegetado; não foram identificadas feições de instabilidade e movimentação no terreno.

Foto2



Descrição da foto2

Lateral de talude com cortes verticalizados e sobrepostos por edificações.

Código do registro:

1098_Vila Felipe_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_