



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 5:13:17 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Paula Buarque, 209

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53647 Lon: -43.224337



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,608

N_m

7,506,706

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: a cicatriz é pequena e não apresenta risco geologico para o imóvel, cujo o mesmo se encontra parcialmente destruido.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240509-201537.jpg

Descrição da foto1

Cicatriz com menos de 5 metros de altura.

Código do registro:

109_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_