



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**Apr 30, 2024, 2:21:13 PM**

Palavra Chave:

**13706088703**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Thaís Belloti Loureiro**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite; Thaís Belloti Loureiro;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Honduras , em frente ao bar da Viradouro**

Localidade:

**Quitandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532327 Lon: -43.21395



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**683,682**

N\_m

**7,507,152**

Descrição:

Motivo:

**Origem: mapeamento. Processo geologico associado ao ano 2022 com atingimento de via(sem atingimento de imóveis)**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Deslizamento e queda de bloco atingindo via**

Código do registro:

**10\_Quitandinha\_Bárbara Cardoso Leite\_Thaís Belloti Loureiro\_**