

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 25, 2024, 4:44:53 PM

data_inicio

Jul 25, 2024, 11:13:09 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua João Xavier, 752


Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.495173 Lon: -43.221826



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,921

N_m

7,511,276

Descrição:

Motivo:

O processo geológico observado nao possui magnitude para atingir residencias e se enquadrar sequer no monitoramento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local onde houve pequena movimentação de terra nas chuvas do ultimo verão

Código do registro:

1112_Duarte da Silveira_Livia dos Santos Torres_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_