



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 10:36:35 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Nair Tefé 170

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.536584 Lon: -43.223316



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,713

N_m

7,506,692

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Sem ocorrencia

Fotos:

Foto1



09/05/24 10:37:31 Coord: 23K 682713E 7506692N

Descrição da foto1

Vista frontal

Código do registro:

111_Quitandinha _Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_