



PREFEITURA PETRÓPOLIS

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias – SDCAV

Relatório Técnico de delimitação de áreas de risco em caráter emergencial

RELATÓRIO TÉCNICO DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO EM CARÁTER EMERGENCIAL

Elaborado por Luiz Eduardo Corrêa da Silva (Geólogo)

VISTORIA REALIZADA NO DIA:

Rua Marechal Floriano Peixoto, número 37, Vila Nogueira, servidão ao lado Hotel Lindaia.

Descrição: Vistoria realizada nas imediações da Rua Marechal Floriano Peixoto, na Vila Nogueira, em virtude da possível ocorrência de movimentos de massa consideráveis na região. Observa-se crista de encosta côncava, podendo indicar cicatrizes de deslizamentos antigos, alta inclinação de terreno e delgado perfil de solo sobre rocha. Considera-se que a área está sujeita a risco de atingimento de deslizamentos e por movimentações de materiais rochosos da encosta a montante. A região ainda é, predominantemente, composta por habitações de baixo padrão construtivo que estão mais sujeitas aos efeitos deletérios de movimentos de massa. Nesse sentido, opina-se pela interdição de toda a área compreendida pelo polígono da imagem.




Figura 1: Polígono de interdição solicitada, Vila Nogueira.

Estimativa de danos: Atingimento de imóveis e servidão pública.

Número estimado de casas destruídas: 0.

Número estimado de casas interditadas: 47.

Número estimado de vítimas: 0.

Figuras de campo: há muitos imóveis abandonados na região mais a montante da Vila Nogueira.

