

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 31, 2024, 4:31:47 PM

data_inicio

Jul 31, 2024, 10:50:52 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Teofilo José da Silva,151

Localidade:

Pedras Brancas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.491111 Lon: -43.212275



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,909

N_m

7,511,714

Descrição:

Motivo:

Area com ocorrencia frequente de enxurrada na via durante periodos chuvosos. Tambem ocorre forte fluxo de agua atraves da encosta.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Via acometida por enxurrada

Foto2



Descrição da foto2

Moradia no ponto observado

Código do registro:

1151_Pedras Brancas_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_