



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 2:58:40 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alagoas em frente ao mercadinho Friomar

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532208 Lon: -43.22302



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,749

N_m

7,507,176

Descrição:

Motivo:

Mapeamento, obras sendo realizadas

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal

Código do registro:

116_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_