



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 31, 2024, 4:23:33 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Patrícia Quadros Gondim Leite;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada Fazenda Inglesa KM 72,5

Localidade:

Fazenda Inglesa

GPS

Área analisada:

Lat: -22.472105 Lon: -43.223757



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,753

N_m

7,513,833

Descrição:

Motivo:

Deslizamento direcionado para área de talude marginal de rio. Há algumas edificações construídas próximas à uma das margens.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento em área de talude de margem fluvial.

Código do registro:

1178_Fazenda Inglesa_Ariadne Senna Azaro_Patrícia Quadros Gondim Leite_