

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 1, 2024, 4:42:41 PM

data_inicio

Aug 1, 2024, 9:20:30 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Trilha de acesso entre as ruas Wademar Ferreira da Silva e Flavio Cavalcante


Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.503931 Lon: -43.156271



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,654

N_m

7,510,224

Descrição:

Motivo:

Deslizamento sob via não pavimentada sem imóveis próximos em um raio de 40 metros.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada da via.

Foto2



Descrição da foto2

Local onde ocorreu queda de árvores, poda e supressão das mesmas.

Código do registro:

1190_Caxambu_Dimitri Tallemborg Soares_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_