

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 1, 2024, 4:42:47 PM

data_inicio

Aug 1, 2024, 2:11:33 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Leopoldo Gonçalves da Silva 369

Localidade:

Praça Catulo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523008 Lon: -43.186998



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,467

N_m

7,508,151


Descrição:

Motivo:

Não foram identificadas evidencias aparentes de risco geológico.

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Faixa do imóvel onde se encontra a ocorrencia da defesa civil.

Foto2



Descrição da foto2

Visada lateral do local da ocorrencia.

Código do registro:

1195_Praça Catulo_Dimitri Tallemberg Soares_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_