

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 1, 2024, 4:42:50 PM

data_inicio

Aug 1, 2024, 3:30:18 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Travessa Francisco de Assis, 50

Localidade:

Praça Catulo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524279 Lon: -43.186895



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,476

N_m

7,508,010


Descrição:

Motivo:

Relato do morador vizinho sobre deslizamento em 2022 na casa 50, atingindo os fundos do imóvel. O morador local não estava em casa, portanto não se pode entrar. Foi observado uma obra geotécnica.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da obra geotecnica na residencia 50.

Código do registro:

1197_Praça Catulo_Dimitri Tallemberg Soares_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_