



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 3:46:10 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pernambuco Lt 01 Qd 53

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532048 Lon: -43.223962



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,653

N_m

7,507,195

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Ocorrencia referente aos polígonos do final da rua

Fotos:

Foto1



09/05/24 15:47:35 Coord: 23K 682653E 7507195N

Descrição da foto1

Vista frontal

Código do registro:

119_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_