



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 2:38:57 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Honduras lote 05, quadra 11

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533099 Lon: -43.213435



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,734

N_m

7,507,066

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Deslizamento ocorrido em 2022 (sem acesso para a análise e quantificação)

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento deflagrado na crista do talude sem acesso

Código do registro:

11_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Thaís Belloti Loureiro_