



Ocorrência de deslizamento planar solo-rocha em servidão no início da rua dos Eucaliptos à jusante da casa 34, relacionado ao evento de 15/02/2022 onde sete casas da Vila Vasconcelos foram atingidas, com destruição total e parcial dos imóveis e uma vítima pela enxurrada. A crista de deslizamento apresenta cerca de 12 m de extensão e altura de aproximadamente 20 m, são observadas rachaduras no terreno à montante, tanto em solo quanto na via pavimentada. O material transportado é formado por solo, blocos de rocha e vegetação, tendo contribuição de área fonte à montante da R. dos Eucaliptos devido ao grande aporte de detritos na Vila Vasconcelos. No evento do dia 20/02/2022 houve evolução do processo, com aumento lateral da cicatriz de deslizamento, mais três casas foram atingidas por aporte hidráulico, sem danos as suas estruturas e sem vítimas. O material transportado atingiu as casas já destruídas pelo primeiro evento, onde já havia ocorrido a coleta do material proveniente de fevereiro.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na R. dos Eucaliptos - Saldanha Marinho

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

