

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 2, 2024, 11:57:06 AM

data_inicio

Aug 2, 2024, 10:05:38 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada do Rócio, 2360 Pousada casa da floresta

Localidade:

Fazenda Inglesa

GPS

Área analisada:

Lat: -22.478195 Lon: -43.248772



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

680,170

N_m

7,513,189

Descrição:

Motivo:

Queda de muro de pedra sob a via. Presença de muro de pedra e gabião

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muro de pedra que sofreu desabamento parcial

Foto2



Descrição da foto2

Muro de gabião.

Código do registro:

1206_Fazenda Inglesa_Dimitri Tallemberg Soares_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_