



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 3:56:06 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pernambuco - Biodigestor

Localidade:

Quitandinha/ Amazonas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533485 Lon: -43.22587



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,455

N_m

7,507,038

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Não foi observado ocorrencias

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal

Código do registro:

120_Quitandinha/ Amazonas_ Bárbara Cardoso Leite_ Samara Cristina Cordeiro dos Santos_