



Ocorrência de deslizamento planar de solo residual com matriz rochosa fraturada e, presença de vegetação densa de médio a alto porte com bananeiras e bambus no local. O talude apresenta altura aproximada de 15-20 metros, inclinação entre 70-80° e extensão da cicatriz aproximada de 8 metros. O deslizamento ocorreu no dia 15/02/2022 e avançou no 20/03/2022, entre as casas n° 426 e 378 à jusante. Duas casas à montante encontram-se na crista do deslizamento e uma casa à jusante foi totalmente atingida. A servidão João José Alves de Paula poderá ser comprometida por novos deslizamentos, impedindo a rota de fuga dos moradores das casas à montante que se encontram no polígono de risco. Colocaram lona como forma paliativa de retardar a erosão. Não houve vítimas.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS CASTELÂNEA - MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Professor Cardoso Fontes / Servidão João José Alves de Paula

Data de Elaboração: 29/03/2022



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84 Projeto e Fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

