



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 4:03:13 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vassouras, It 17 Qd 55


Localidade:

Quitandinha / Amazonas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530954 Lon: -43.225204



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,526

N_m

7,507,318

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Sem registro de ocorrencias

Fotos:

Foto1



09/05/24 16:04:32 Coord: 23K 682526E 7507318N

Descrição da foto1

Vista do Acesso

Código do registro:

121_Quitandinha / Amazonas_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_